

**BETJENINGSVEJLEDNING  
OPERATING MANUAL  
BETRIEBSANLEITUNG  
MANUEL D'INSTRUCTION**

**TYPE: KDO**



**micatronic**

## **INDLEDNING**

*MIGATRONIC's* årelange erfaring indenfor produktion af svejsemaskiner ligger til grund for Deres svejseapparat og garanterer sammen med Deres fagmæssigt korrekte betjening og vedligeholdelse en fejlfri indsats i fremtiden.

Vi takker for Deres tillid.

## **INTRODUCTION**

*MIGATRONIC's* long experience in designing and producing welding machines, combined with your proper operation and maintenance, will ensure satisfactory performance of this machine.

Thank you for your confidence.

## **EINLEITUNG**

Die Konstruktion Ihres neuen Schweißapparats basiert auf der jahrelangen Erfahrung der Firma *MIGATRONIC* mit der Produktion von Schweißmaschinen. Zusammen mit Ihrer sachgemäßen Bedienung und Wartung wird also eine einwandfreie Leistung in der Zukunft gewährleistet.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.


## **INTRODUCTION**

La grande expérience de *MIGATRONIC* dans la conception et la fabrication de machines de soudage combinée à vos connaissances et à vos qualités de maintenance assureront une promotion satisfaisante de ces machines.

Merci de votre confiance.

**MIGATRONIC**  
Peter Roed

# IBRUGTAGNING INITIAL OPERATING INBETRIEBNAHME OPERATIONS PRÉLIMINAIRES



## NETTILSLUTNING.

Kontroller at maskinens påstempede spænding er i overenstemmelse med netspændingen. Hvis maskinen er omkobbelbar, må det kontrolleres at maskinen er koblet korrekt.

## MAINS CONNECTION.


Control of accordance between the voltage of the machine stamped on the type sign and mains power. If the machine can be switched between different voltages it must be checked if it has been mounted correctly.

## NETZANSCHLUSS.


Es ist unbedingt zu kontrollieren, ob die auf dem Typeschild der Maschine angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Ist die Maschine auf verschiedene Spannungen umklemmbar, muss darauf geachtet werden, dass das Gerät innen für die richtige Spannung angeklemmt ist.

## PRINCIPAUX BRANCHEMENTS.

Contrôler que la tension de la machine est en harmonie avec la source de courant. Ce contrôle est très important dans le cas de machine commutable 3x220 V ou 3x380 V.









2








## SIKRING/ FUSE/ SICHERUNG/ FUSIBLE.

	220V	240V	380V	415V	440V	500V
KDO 260	25A	25A	16A	16A	10A	10A
KDO 325	25A	25A	16A	16A	16A	16A
KDO 400	40A	40A	25A	25A	25A	25A
KDO 500	50A	50A	35A	35A	25A	25A
KDO 600	63A	63A	35A	35A	35A	35A

ISÆTNING AF TRÅD  
FITTING THE WELDING WIRE  
INLEGEN DES SCHWEISSDRAHTL  
MONTAGE DE LA BOBINE DE FIL









ISÆTNING AF TRÅD  
FITTING THE WELDING WIRE  
EINLEGEN DES SCHWEISSDRAHTES  
MONTAGE DE LA BOBINE DE FIL






0,8	0,8	hvid white	weiss blanc
1,0	1,0	blå blue	blau bleu
1,2	1,2	rød red	rot rouge
1,6	1,6	rød red	rot rouge
2,0	2,0	gul yellow	gelb jaune
2,4	2,4	gul yellow	gelb jaune







## PUSH-PULL



# STB



## COMBI




## BETJENINGSVEJLEDNING


## CONTROL SWITCHES

- |   |  |
|---|--|
| 1. Hovedafbryder.<br>KDO 260, KDO 325, KDO 500 og KDO 600.  | 1. Main switch<br>KDO 260, KDO 325, KDO 500 and KDO 600.   |
| 2. Hovedafbryder.<br>KDO 400.   | 2. Main switch<br>KDO 400.   |
| 3. Centraltilslutning for svejsebrænder.  | 3. Central adaptor for welding torch.  |
| 4. Lynkobling for svejsebrænderens kølesystem.  | 4. Quick release connector for the torch cooling system.   |
| 5. Lynkobling for svejsebrænderens kølesystem.  | 5. Quick release connector for the torch cooling system.   |
| 6. Voltmeter til aflæsning af svejsespænding.   | 6. Voltmeter, shows the welding voltage.   |
| 7. Amperemeter til aflæsning af svejsestrøm.  | 7. Ammeter, shows the welding current.   |
| 8. Drosseludtag ø0,8 - 1,0  | 8. Inductance output ø0.8 - 1.0  |
| 9. Drosseludtag ø1,2 - 1,6  | 9. Inductance output ø1.2 - 1.6  |
| 10. Drosseludtag ø1,6 - 1,8   | 10. Inductance output ø1.6 - 1.8   |
| 11. Drosseludtag ø1,8 - 3,2   | 11. Inductance output ø1.8 - 3.2   |
| 12. Trinløs indstilling af trådhastighed.   | 12. Infinitely variable control of wire speed.   |
| 13. Indstilling af svejsespænding.<br>KDO 260 (1-12)<br>KDO 325 (1-12)<br>KDO 400 (1-12) finindstilling<br>KDO 500 (1- 6) finindstilling<br>KDO 600 (1- 6) finindstilling | 13. Adjustment of welding voltage.<br>KDO 260 (1-12)<br>KDO 325 (1-12)<br>KDO 400 (1-12) fine adjustment<br>KDO 500 (1- 6) fine adjustment<br>KDO 600 (1- 6) fine adjustment |
| 12. Indstilling af svejsespænding<br>KDO 400 (1- 2) grovindstilling<br>KDO 500 (1- 6) grovindstilling<br>KDO 600 (1- 6) grovindstilling                                   | 12. Adjustment of welding voltage.<br>KDO 400 (1- 2) rough adjustment<br>KDO 500 (1- 6) rough adjustment<br>KDO 600 (1- 6) rough adjustment                                  |


**KDO 260**  
**KDO 325**



**KDO 400**




**KDO 500**  
**KDO 600**



## BETJENINGSVEJLEDNING

## CONTROL SWITCHES



### 1. ON

Lyser når maskinen er tændt.

### 2. Torch cooling error

Lyser når svejsningen standses som følge af for dårlig gennemstrømning i svejsepi-stolens kølesystem. Når fejlen er rettet, kan svejsningen fortsættes.

### 3. Overheating

Lyser, hvis svejsningen automatisk afbrydes som følge af overophedning af maskinens transformator. Når temperaturen på transformatoren er normaliseret, kan svejsningen fortsættes.

### 4. Soft start

Forindstilling af krybestart, dvs. den hastighed tråden starter med, inden lysbuen etableres. Kan reguleres fra 0,5 til 5,0 m/min.

### 5. Burn back

Forindstilling af efterbrændingstid. Bestemmer tiden, fra trådfremføringen standses, til lysbuen slukkes. Kan reguleres fra 0,05 til 0,5 sek.

### 6. Post-flow

Gasefterstrømningstid, kan reguleres fra 2 til 20 sec.

### 7. Trigger mode

Med denne omskifter stilles funktionen af tasten i svejsehåndtaget, totakt # eller firtakt ##. + rangerknap for trådilægning.

### 1. ON

Lights when the machine has been turned on.

### 2. Torch cooling error

Lights if welding stops as a result of bad water circulation in the torch cooling system. The error being corrected, the welding can continue.

### 3. Overheating

Lights if the welding is automatically switched off, due to overheating of the transformer. When the temperature is normal, the welding can continue.

### 4. Soft start

This allows the initial wire feed speed to be set between 0.5-5.0 m/min. and assists initial striking of the arc.

### 5. Burn back

Pre-adjustment of the burn back delay. Indicates the time from stopping the wire feed until the arc is switched off. Variable 0.05-0.5 secs.








### 6. Post-flow

Post-weld gas flow. Variable 2-20 secs.

### 7. Trigger mode

With this switch, the switch on the torch handle is set for 2 cycle # or 4 cycle ## operation, + feed button for fitting the welding wire.

**BRÆNDERREGULERING  
TORCH CONTROL  
BRENNER REGELUNG  
COMMANDE TROCHE**



$\text{Ar}/\text{CO}_2$	80/20	$\text{U}$ [V]	$\text{I}_{\text{A}}$
600A	48.7	0.3	1.0
575A	47.4	+	1.2
550A	46.1	+	1.6
525A	44.8	+	1.6
500A	43.5	+	1.6
475A	42.2	+	1.6
450A	40.9	+	1.6
425A	39.6	13	6
400A	38.3	22	6
375A	37.0	21	6
350A	35.7	19	6
325A	34.4	18	6
300A	31.6	17	6
275A	28.7	16	6
250A	25.8	15	6
225A	24.5	14	6
200A	23.2	13	6
175A	21.9	12	6
150A	20.7	11	6
125A	19.4	10	6
100A	18.1	9	6
75A	16.8	8	6
50A	15.6	7	6
25A	14.3	6	6

$\text{CO}_2$	$\text{U}$	$[\text{U}]$	$\text{KDO}$	$\text{KDO}$	$\text{KDO}$	$\text{KDO}$	$\text{KDO}$
500A	18.247	12	11	11	11	11	11
505A	47.340	12	11	11	11	11	11
520A	74.614	10	10	10	10	10	10
525A	44.689	9	9	9	9	9	9
530A	45.391	10	10	10	10	10	10
475A	42.249	10	10	10	10	10	10
450A	40.397	9	9	9	9	9	9
425A	35.649	10	10	10	10	10	10
400A	36.397	15	15	15	15	15	15
375A	37.904	14	14	14	14	14	14
350A	35.707	13	13	13	13	13	13
325A	34.340	12	12	12	12	12	12
300A	31.640	11	11	11	11	11	11
275A	28.737	10	10	10	10	10	10
250A	26.049	18	18	18	18	18	18
225A	24.891	14	14	14	14	14	14
200A	23.650	12	12	12	12	12	12
175A	22.440	10	10	10	10	10	10
150A	21.300	10	6	6	6	6	6
125A	20.119	9	5	5	5	5	5
100A	18.790	6	4	4	4	4	4
75A	17.770	6	3	3	3	3	3
50A	16.640	2	2	2	2	2	2
25A	15.460	1	1	1	1	1	1

## VEDLIGEHOLDELSE

Ved udvikling og produktion af MIGATRONIC svejsemaskiner er der kun anvendt materialer af absolut topkvalitet. Uanset hvor gode materialer, der er anvendt, og uanset hvor stor omhu, der er lagt i monteringen, kræver et så avanceret produkt som en svejsemaskine Deres indsats for at fungere perfekt i årevis.

### A. Trådfremføringsaggregatet

Trådfremføringsaggregatet må regelmæssigt efterset ved trådtrissen og tråddyserne. Dysterne i fremføringsaggregatet må udskiftes, hvis tråden ved passage gennem dyserne deformeres eller får ødelagt kobberbelægningen. Undertiden ses, at afskrabet kobberstøv totalt forhindrer en fri passage gennem trådlederen. Kontroller ugentligt dysernes justering, og rengør disse. Desuden efterset og rengøres rillerne i trådtrissen.

### B. Slangen

Slane skal beskyttes mod overlast og må ikke trædes på eller køres over. Ugentlig bør slangen afmonteres og trådlederen blæses ren med trykluft.

### C. Svejsepistolen

Svejsepistolen indeholder vigtige komponenter, som hyppigt må efterset og rengøres, nemlig kontaktdysen og gasdysen. Sprøjtestænk må jævnligt fjernes samtidig med, at der påføres sprøjteløsner. Under rensningen bør gasdysen aftages.  
*Rens ikke ved at slå på pistolen.*

### D. Strømkilde

Strømkilde, ensretter og transformator må med passende mellemrum blæses rene for støv.

### E. Vandmodul

Såfremt væskemængden i tanken falder så meget, at maskinen afbrydes, skal der påfyldes væske (glycol/vand i forholdet 30/70).

## MAINTENANCE

Only first-class materials have been used for the development and production of MIGATRONIC welding machines. However good materials have been used, and no matter how carefully the mounting has been done, an advanced product as a welding machine demands your effort to operate perfectly for years.

### A. Wire feed unit

Wire feed unit is to be controlled regularly at the wire feed roller and the wire nozzles. The wire nozzles should be changed if the copper plating of the wire is damaged on its way through the nozzles. Copper dust may totally hinder free passage through the wire liner. A weekly control and cleaning of the nozzles and the wire feed roller is recommended.

### B. Welding hose

Great care should be taken that the welding hose is not overloaded. The hose should be dismantled every week and blown out with dry air. The torch should be disconnected during this process.

### C. Welding torch

There are many parts in the welding torch that have to be cleaned regularly. The main ones are the contact tips and the gas nozzle. The spatter should be removed regularly and spatter remover applied. During the cleaning process, the gas nozzle should be removed.  
*Do not clean by beating the torch.*

### D. Power source

The rectifier and transformer should be blown out with dry air occasionally, otherwise the air circulation will be affected by the dust.

### E. Water module

If the quantity of liquid in the tank is diminished to the point of interrupting the machine liquid should be added (glycol/-water, ratio 30/70).

## FEJLSØGNING

For lille svejseeffekt, svejsningen ligger som en "larve" på emnet.

1. Den ene af de tre sikringer ved hovedafbryderen er sprunget.
2. Der svejses på et for lavt spændingstrin.

Stødvis trådfremføring.

1. Indgangsdysen og trådtrissens rille flugter ikke.
2. Rulle med svejsetråd går for stramt på akslen. Undertiden er tråden spolet forkert, så den "krydser".
3. Indgangsdyse eller kontaktdyse er slidt eller snavset, evt. tilstoppet.
4. Svejsetråden er uren eller af dårlig kvalitet, evt. rusten.
5. For dårligt tryk på modrullen.

For meget sprøjt ved svejsningen.

1. For stor trådhastighed i forhold til svejsningen.
2. Slidt kontaktdyse.

Svejsningen bliver kckset og "sprød".  
Ved punktsvejsning fremkommer en karakteristisk top.

1. Beskyttelsesgas mangler: for lavt tryk, eller flasken er tom.
2. Gasdyse tilstoppet.
3. Utætheder i systemet, således at atmosfærisk luft pga. injectorvirkningen suges med ind og blandes med beskyttelsesgasen.

Tråden brænder gentagne gange fast i kontaktdysen og går trægt.

1. Kan bero på, at tråden er blevet deformert i trådledeeren.  
Klip tråden ved trådtrissen, og træk den deformerede tråd ud af trådledeeren. Sæt ny tråd i og kontroller modrullens tryk.
2. Slidt kontaktdyse.

## TROUBLE SHOOTING

Too little welding effect.

The welding seam forms a bead

1. One of the three fuses in the main switch is not working (one phase is missing).
2. The welding voltage is too low.  
Switch one setting higher.

The wire feed is blocking.

1. The inlet nozzle and the wire are not in alignment with each other.
2. The reel of wire is too taut, the wire must come off the reel evenly.
3. The inlet or contact tip has worn out or is blocked up.
4. The welding wire is not clean or it is rusty. It could also be of an inferior quality.
5. The pressure roller has to be tightened.

Spatter.

1. The wire feed is too fast for the voltage setting.
2. Worn out contact tip.

Porous weld. A cone is formed when spot welding.

1. Insufficient gas - not enough pressure or the bottle is empty.
2. Contact tip is blocked up.
3. Leakage air is pumped in and mixes with the shielding gas.

The wire keeps sticking in the contact tip and is very slow.

The damaged wire should be cut off, pulled out and replaced. The pressure on the wire feed roller should be checked.

2. Worn out contact tip.

TEKNISKE DATA	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES
Netspænding	Mains voltage	Netzspannung	Tension d'alimentation
Sikring: 220-240V Sikring: 380-415V	Fuse: 220-380V Fuse: 380-415V	Sicherung: 220-380V Sicherung: 380-415V	Fusible: 220-380V Fusible: 380-415V
Effekt max.	Consumption max.	Anschlussleistung max.	Consommation maximum
Virkningsgrad	Efficiency	Wirkungsgrad	Rendement
Cos. phi.	Cos. phi	Cos. phi	Cos. phi
Tomgangsspænding min. Tomgangsspænding max.	Open circuit voltage min. Open circuit voltage min	Leerlaufspannung min. Leerlaufspannung max.	Tension à vide min. Tension à vide min.
Belastning 100% Belastning 60% Belastning 35%	100% duty cycle 60% duty cycle 35% duty cycle	ED 100% ED 60% ED 35%	Charge admissible 100% int. Charge admissible 60% int. Charge admissible 35% int.
Strømområde min. Strømområde max.	Current range min. Current range max.	Schweisstrombereich min. Schweisstrombereich max.	Plage de courant min. Plage de courant max.
Induktansudtag	Inductance positions	Drosselanzapfungen	Nombre de sortie de self
Temperaturklasse Beskyttelsesklasse Norm	Insulation class Protection class Norm	Temperaturklasse Schutzklasse Norm	Classe d'isolation Classe de protection Normes
Trådmotoreffekt Trådrulleredimension Tråddimension Trådhastighed	Effect, wire feed unit Wire reel capacity Wire dimension Wire speed	Leistungsaufnahme Drahtrolle Drahtdurchmesser Fördergeschwindigkeit	Consommation du moteur Bobine utilisable Diamètre de fil Vitesse de défilement
Mode switch Pre flow Soft start Burn back Post flow	Mode switch Pre-flow Soft-start Burn-back Post-flow	Betriebs-Funktion Gasvorströmung Einschleichvorrichtung Drahtrückbrandzeit Gasnachströmung	Commande torche Pré gaz Vitesse du fil à l'amorçage Anti collage Post gaz
Kølesystem *	Cooling system *	Kühlgerät *	Système de refroidissement *
Dim. lxbxh Compact Dim. lxbxh SWF Total vægt Compact Total vægt SWF	Dim. lxbxh Compact Dim. lxbxh Compact Total weight Compact Total weight SWF	Masse LxBxH Compact Masse LxBxH SWF Gesamtgewicht Compact Gesamtgewicht SWF	Dim. lxbxh Compact Dim. lxbxh Poids total du poste Compact Poids total du poste SWF

**KDO 260****KDO 325****KDO 400****KDO 500****KDO 600**

3x220-240V 3x380-415 V	3x220-240V 3x380-415 V	3x220-240V 3x380-415 V	3x220-240V 3x380-415 V	3x220-240V 3x380-415 V
25 A 16 A	25 A 16 A	40 A 25 A	50 A 35 A	63 A 35 A
9,3 KVA	13,1 KVA	21,7 KVA	26,3 KVA	33,8 KVA
0,76	0,77	0,71	0,88	0,87
0,95	0,93	0,87	0,92	0,85
16,6-18,2 V 39,2-42,9 V	17,6-19,2 V 41,6-45,4 V	17,4-19,0 V 48,5-53,0 V	17,6/19,0 V 54,0/59,0 V	17,6/19,0 V 59,0/64,4 V
170 A 205 A 260 A	205 A 255 A 325 A	235 A 300 A 400 A	300 A 382 A 500 A	360 A 458 A 600 A
40 A/16 V 260 A/25 V	40 A/16 V 325 A/29 V	40A/16 V 400 A/34 V	40 A/16 V 500 A/39 V	40 A/16 V 600 A/44 V
2	2	2	4	4
H IP 21 AF VDE 0542 ISO R700 SEN 8301	H IP 21 AF VDE 0542 ISO R700 SEN 8301			
105/210 W 5-30 Kg 0,8-3,2 1,7-24 m/min	105/210 W 5-30 Kg 0,8-3,2 1,7-24 m/min	105/210 W 5-30 Kg 0,8-3,2 1,7-24 m/min	105/210 W 5-15 Kg 0,8-3,2 1,7-24 m/min	105/210 W 5-15 Kg 0,8-3,2 1,7-24 m/min
2T/4T/  0,2 S 1,7-5 m/min 0,05-1 S 0-20 S	2T/4T/  0,2 S 1,7-5 m/min 0,05-1 S 0-20 S	2T/4T/  0,2 S 1,7-5 m/min 0,05-1 S 0-20 S	2T/4T/  0,2 S 1,7-5 m/min 0,05-1 S 0-20 S	2T/4T/  0,2 S 1,7-5 m/min 0,05-1 S 0-20 S
3L * 94x47x81 cm 94x47x130 cm 112 Kg 127 Kg	3L * 94x47x81 cm 94x47x130 cm 124 Kg 139 Kg	3L * 94x47x81 cm 94x47x130 cm 152 Kg 167 Kg	7L * 94x51x130 cm -	7L * 94x51x130 cm -
94x47x81 cm 94x47x130 cm 112 Kg 127 Kg	94x47x81 cm 94x47x130 cm 124 Kg 139 Kg	94x47x81 cm 94x47x130 cm 152 Kg 167 Kg	94x51x130 cm -	94x51x130 cm -
205 Kg	205 Kg	205 Kg	205 Kg	210 Kg

\*) OPTIONAL

