

Inspektionsprotokoll – Hjullastare


Objekt	Hitachi SW330	Chassinr	92C1-9066	Timmar	10 529
--------	---------------	----------	-----------	--------	--------

VAD INSPEKTERAS VAD VI TITTAR EFTER ✓ KOMMENTAR

UTSIDAN

CHASSI	Skador och slitage	✓	Trappsteg baksida höger trasig annars inga anmärkningar
KYLARE	Skador på fläns eller fläkt	✓	
LASTBOM	Skador, sprickor, lagningar	✓	
CYLINDRAR	Skador, läckage	✓	
BUSSNINGAR	Glapp, smörjd, fettnipplar	✓	Inget glapp över normala
MIDJA	Läckage, bussningar	✓	
FÖNSTER	Sprickor	✓	
HJUL	Sprickor, slitage	✓	Inte mycket kvar av gummit, fälgarna fina
LAMPOR	Funktion	✓	
SKOPA	Vad medföljer, skick	✓	5000L, nyligen bytt slitstål, bra allmänt skick
AC	Funktion	✓	
MOTORUTRYMME	Läckage, skador på slangar/kablar	✓	Olja runt oljefilter, kan vara smygläckage eller efter byte, annars inga anmärkningar
BATTERI	Korrosion, sitter fast, datum	✓	
HYDRALSLANGAR	Skador, slitage, läckage	✓	

Anteckningar:

Inspekterad av  Datum: 2020-01-17