

768601
Oslo Lufthavn AS
Edvard Munchs Veg
2060 Gardermoen
Norge

Telefonnr. 64 83 78 70
Telefaxnr.
E-post post.kjeller@mobile.no
Gateadresse Jogstadveien 9
Postadresse
Postnr, sted 2007 KJELLER
Org. Nr. NO996926176MVA
Foretaksregisteret

FAKTURA Side 1

Betalingsmåte Kredittsalg
Bankkontonr. 15032171254
KID 00005942552
Forfallsdato 26.05.17
Faktura-kopi nr. 594255

Ordrenr. S64547
Fakturadato 16.05.17
Selger Linda Kirkerud
Deres ref. a1053956

Merke	HYUNDAI	Reg.nr.	HY10147	Ressurs	14
Modell	TUCSON, I 35, FUEL	Første reg. dato	11.09.14		
Chassisnr.	KMHJU816FEU000180	Km.stand	54273		

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Beløp
	KUNDEKLAGE: air condition virker ikke i det hele tatt *byttet kontak: på e-kompressor pga ledningsbrudd- ok nå* - Geir må ha denne -			
M01	Utført standard service ved 50 000 km / 60 måned			2 610,00
258314W000	IONISERINGSFILTER KJØLEVÆSKE	1	2 533,20	2 533,20
281134W000	LUFTFILTER	1	1 177,20	1 177,20
S971332H001	Kupefilter + RK KJØLEVÆSKE for drivstoffcellestakk 2L	1	250,80	250,80
071004WA20	KJØLEVÆSKE STACK COOLANT 2L	0,3	478,80	143,64
SPYLE	Spylevæske 1 Liter *utført service ok*	0,5	13,60	6,80
	- Funnet på service: defekt v parklyspære.			
M01	Bytte parklyspære			145,00
93190471	Pære 5w u/sokkel *skifte!*	1	24,00	24,00
	- KUNDEKLAGE: klunkelyd ved brems eller gassgivning. Bak?? *Tauerkroken lå løst under gulvet i bagasjerommet. lagt den på plass- ok nå* - Letter ikke på trykket ved stopp av bilen/ motor ?? *bilen styrer dette selv. grunnen til utblåsing er at vann ikke skal fryse i spjeldet i eksosen *			

Fortsettes.

6 890,64

FAKTURA

Side 2

Faktura-kopi nr. 594255
Oslo Lufthavn AS

Merke	HYUNDAI	Reg.nr.	HY10147	Ressurs	14
Modell	TUCSON, I 35, FUEL	Første reg. dato	11.09.14		
Chassisnr.	KMHJU816FEU000180	Km.stand	54273		

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Beløp
		Overført.		6 890,64
	-			
	Funnet kondens/sprekker i høytsittende bremselys			
	ny time for bytte av høytsittende bremselys			
	Kildesortering			103,36
	Verkstedmateriell			275,50
	Øreavrunding			0,12
			Nettobeløp kr.	7 269,62
			Mva. beløp kr.	1 817,38
			Sluttbeløp kr.	9 087,00

Retur kun etter avtale. De leverte varer forblir selgers eiendom inntil de er fullt betalt, jfr. Pantelovens §3-14 og 3-22.
Av miljøhensyn er vi pålagt omfattende kildesortering av verkstedavfall som spillolje, oljefilter, utskiftede deler med mer.
Etter forfall beregnes renter og purregebyr.