

Kontrollseddel

Periodisk kontroll etter direktiv 2014/45/EU



Statens vegvesen

Resultat	Kjøretøyet er ikke godkjent
Frist for godkjent kontroll	31.05.2022

Godkjenningsnummer	31391	Kontrollorgan	FLORØ BILVERKSTED AS
Kjennemerke	BS 54655	Kilometerstand	243668
Understellsnummer	WF0XXXTTFXCG30598	Kontrolldato	16.05.2022 14:27
Merke	FORD	Kontrolltype	Periodisk kontroll
Type	FAA6	Kontrollnummer	3015714694
Modell	TRANSIT	Tidligere kontrollnummer	
Drivstoffkode	2 Diesel	Kontrollør	20349
Kjøretøygruppe teknisk	N1	Nasjonalitetskode	N
Kjøretøygruppe avgift	315 VAREBIL KL 2	Registrert første gang	2012
Avgasskode	5L	Tillatt totalvekt	3325

Beregnet referanseverdi (%)		Beregnet bremsevirkning (%)		Målt støy (dB)		Målt avgass (CO%/m#)	
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	----------------------	--

Oversikt over feil og mangler. Oversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	0	Antall feil kode 2	9	Antall feil kode 3	0
--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---

Bedømming	Kontrollpunkt	Merknad, Posisjon, Kommentar
2	1.1.6 Parkeringsbrems, betjeningsarm, låseinretning, elektronisk parkeringsbrems	i) Advarselsanordning indikerer feil, Handbremslampe lyser
2	1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver	g) Mer enn 50 % rust på en side av bremseskive, Høyre, 2 Aksel, Ytre
2	3.3 Speil og speilinnretninger	b) Ikke i samsvar med kravene, Venstre, Speilhuset lar seg ikke folde inn
2	4.4.1 Blinklys og nødsignallys - tilstand og virkemåte	a) Virker ikke, Høyre, sideblinklys
2	4.4.1 Blinklys og nødsignallys - tilstand og virkemåte	a) Virker ikke, Venstre, Sideblinklys
2	6.1.3 Drivstofftank og -rør/slange	j) Drivstofflekkasje, Uvist hvor det kommer fra, men foran tank en plass
2	8.2.2.2 Røyktetthet (opasitet)	c) Måling ikke utført. Ved etterkontroll må det gjennomføres røykmåling, og denne må være godkjent
2	8.2.3.1 Avgass generelt og motorgange	e) OBD-feilindikator indikerer feil eller svikt ved systemet
2	8.3.1 Væskelekkasjer	a) Oljelekkasje motor, Rustet hull i bunnpanne

Rettledning og klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet