

Spricka i chassi. Mycket allvarligt.



Remskydd demolerad



Växellåda läcker olja och lagerljud från växellåda när motorn går  
Se dunkar på bild till höger

